

安全パトロール報告書


- 1 安全パトロール日時 平成26年8月6日 午前9時45分頃
- 2 安全パトロール場所 京都 AERI ALCITY四条堀川ビル
- 3 作業内容 ブランコによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分 未確認
- 5 安全対策 内容
 - 1】 ヘルメット 着用
 - 2】 安全帯 フルボディーハーネス
 - 3】 ライフライン 使用×（地上迄届いていない。）
 - 4】 墜落防止器具 使用
 - 5】 用具落下防止 使用
 - 6】 立入禁止区域（索） 3階屋上部（敷地内）
 - 7】 歩行者誘導員 3階屋上部（敷地内）
 - 8】 ロープ養生 未確認
 - 9】 下降器 ジェットマン
 - 10】 使用ロープ メインロープ2本吊り、ライフライン1本
- 6 ま と め ライフラインが地上へ届いていなかった。屋上に監視員らしき人がいました。建物から作業員が下りてこなかった為、対話が出来なかったので指導する事が出来なかった。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成26年8月6日 午前10時8分頃
- 2 安全パトロール場所 京都 河原町御池
- 3 作業内容 ブランコによるガラス清掃
- 4 KGA会員区分 非会員
- 5 安全対策内容
 - 1】 ヘルメット 着用
 - 2】 安全帯 フルボディーハーネス
 - 3】 ライフライン 使用
 - 4】 墜落防止器具 使用
 - 5】 用具落下防止 使用
 - 6】 立入禁止区域(索) 建物の間(敷地内)
 - 7】 歩行者誘導員 建物の間(敷地内)
 - 8】 ロープ養生 **未確認(なし)**
 - 9】 下降器 ジェットマン
 - 10】 使用ロープ メインロープ2本吊り、ライフライン1本

- 6 ま と め 当協会のブランコ安全作業教育講習会を受講された方でした。屋上への確認が出来ていないため、ロープ養生を確実に使用する事を注意喚起いたしました。




安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 26 年 8 月 6 日 午後 1 時 50 分頃
- 2 安全パトロール場所 大阪 スカイビル
- 3 作業内容 ゴンドラによるガラス清掃
- 4 KGA 会員 区分 非会員
- 5 安全対策 内容

- | | | |
|-----|------------|---------|
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | A種安全帯 |
| 3】 | ライフライン | — (常設型) |
| 4】 | 墜落防止器具 | — |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域 (索) | あり |
| 7】 | 歩行者誘導員 | あり |
| 8】 | ロープ養生 | — |
| 9】 | 下降器 | — |
| 10】 | 使用ロープ | — |

- 6 ま と め 大きな商業施設ですので、立入禁止対策、歩行者誘導員も配置されておりました。
落滴防止のため、玄関前にテントを設けてありました。
ただ本来ならば、頭上での作業ですので、完全に封鎖すべきかと思われます。
万一の際第三者災害がリスクとして残っていると思われます。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 26 年 8 月 6 日 午後 2 時 30 分頃
- 2 安全パトロール場所 大阪 堺筋本町センタービル
- 3 作業内容 ゴンドラによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分 会員
- 5 安全対策 内容

ゴンドラ

- | | | |
|-----|------------|---------|
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | A種安全帯 |
| 3】 | ライフライン | — (常設型) |
| 4】 | 墜落防止器具 | — |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域 (索) | あり |
| 7】 | 歩行者誘導員 | あり |
| 8】 | ロープ養生 | — |
| 9】 | 下降器 | — |
| 10】 | 使用ロープ | — |

- 6 ま と め ゴンドラ作業員は休憩中でした。
熱中症対策も含めて気をつけて作業していただくよう
注意喚起いたしました。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 26 年 8 月 6 日 午後 2 時 3 分頃
- 2 安全パトロール場所 大阪 新栄ビル
- 3 作業内容 ゴンドラ・ブランコによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分 未確認
- 5 安全対策 内容

	ゴンドラ	ロープ
1】 ヘルメット	着用	着用
2】 安全帯	未確認	装着(フルハーネス)
3】 ライフライン	— (常設型)	あり
4】 墜落防止器具	—	使用
5】 用具落下防止	使用	使用
6】 立入禁止区域(索)	なし	なし(敷地内)
7】 歩行者誘導員	なし	—
8】 ロープ養生	—	未確認
9】 下降器		ジェットマン
10】 使用ロープ		メイン1本ライフ1本

- 6 ま と め 立入禁止区域(策)と歩行者誘導員の配置がされていなかった。
ライフラインが地上に届いていなかった。
建物から作業員が下りてこなかった為、対話が出来なかった
ので指導する事が出来なかった。

