

安全パトロール報告書

日 時	平成 30 年 5 月 17 日	午前 9 時 40 分頃
場 所	三菱UFJ銀行京都支店	
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業	
会員区分	会員 非会員 作業員4名	

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	フルハーネス なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	ローリー	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

・北面2名、西面2名で作業していました。下部の誘導員が1名でだったので誘導員を増員して頂く様、お願いをしました。

・ライフラインが地上まで達していないことを指摘しましたが、以前に第三者に接触したため管理会社から対策をするよう指摘があり、仕方がなく上げていました。ライフラインが2m程上げた状態だと墜落し重大な災害になる恐れがあることを、管理会社に説明して頂きライフラインを地上まで下すことを、作業指揮者の方から管理会社に話して頂く様、お願いをしました。



ロープ養生が未設置だったので設置するよう注意喚起をしました



安全パトロール報告書

日 時	平成 30 年 5 月 17 日	午前 10 時 10 分頃
場 所	富士火災 京都ビル	
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業	
会員区分	会員 非会員 作業員2名	

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	フルハーネス なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	スパロウ	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

- ・地上から見る限りロープ養生が未使用に見えたので適切に使用して頂く様、お願いをしました。
- ・誘導員に保護帽の着用して頂く様、お願いをしました。



ロープ養生が未使用に見えました



安全パトロール報告書

日 時	平成 30 年 5 月 17 日				午前 10 時 40 分頃
場 所	ステラ四條				
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業				
会員区分	会員 非会員 作業員2名				

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	フルハーネス なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	ラック・ID	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

・歩行者誘導員を配置して頂く様、お願いをしました。

