

安全パトロール報告書

日 時	令和 元 年 7 月 17 日 午前 9 時 20 分頃
場 所	大阪府中央区本町2-3-9 JPS本町ビル
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業
会員区分	会員 <u>非会員</u>

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし	
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし	
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし	不明
④ 作業計画書の確認	あり	なし	不明
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし	不明
⑥ 安全帯の使用確認	あり	なし	
⑦ 保護帽の確認	あり	なし	
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし	
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし	
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし	
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし	
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし	
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし	
⑭ 下降器の種類	ジェットマン		
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ		

指導・内容

- ・現地での誘導員の方からの聞き取り調査の確認が出来ました。
- ・調査及び記録表の確認、作業計画書の確認は出来ませんでした。



地上誘導員が配置されていた。



安全パトロール報告書

日 時	令和 元 年 7 月 17 日 午前 9 時 45 分頃
場 所	大阪市西区西本町15-10 辰野西本町ビル
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ・ゴンドラ作業
会員区分	会員 <u>非会員</u>

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし 不明
④ 作業計画書の確認	あり	なし 不明
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	未確認	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

- ・現地での作業指揮者の方への聞き取り調査の確認が出来ました。
- ・ロープ作業を行う際のハーネスを忘れて取りに帰っているとのことでした。



立ち入り禁止区域・地上誘導員・監視員も配置されていた。

安全パトロール報告書

日 時	令和 元 年 7 月 17 日 午前 10 時 00 分頃
場 所	大阪市西区立売堀2-1-2 建設交流会館
作業内容	窓ガラス清掃 ゴンドラ作業
会員区分	会員 <u>非会員</u>

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし 不明
④ 作業計画書の確認	あり	なし 不明
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし 不明
⑥ 安全帯の使用確認	あり	なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし 不明
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし 不明
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし 不明
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし

指導・内容

- ・立ち入り禁止区域の確認・作業員フルハーネス着用の確認が出来ました。
- ・可能な範囲にての現地調査にとどまる。



立ち入り禁止区域・地上誘導員が配置されていた。



安全パトロール報告書

日 時	令和 元 年 7 月 17 日 午前 10 時 45 分頃
場 所	大阪市西区新町1-3 四ツ橋セントラルビル
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業
会員区分	会員 <u>非会員</u>

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし 不明
④ 作業計画書の確認	あり	なし 不明
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし 不明
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし 不明
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	ダブルストップデッセンダー・アサップ	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

- ・現地での現場従事者の方々への聞き取り調査が確認できました。
- ・可能な範囲にての現地調査にとどまる。
- ・今後、安全作業で行っていただくよう指導させていただきました。



立ち入り禁止区域が確保されていた。