

## 安全パトロール報告書

日 時	令和 7年 7月 11日 午前 9時 10分頃	
場 所	大阪市西区 肥後橋ユニオンビル	
作業内容	ガラス清掃 ロープ高所作業	
会員区分	会員	※東京協会会員 非会員

### 安全対策内容

① ライフラインの設置確認	(あり)	なし
② メインロープの強度等の認識確認	(あり)	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	未確認
④ 作業計画書の確認	あり	未確認
⑤ 作業指揮者の確認	(あり)	なし
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	(あり)	なし
⑦ 保護帽の確認	(あり)	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	未確認
⑨ 特別教育の受講確認	あり	未確認
⑩ 用具落下防止の確認	(あり)	なし
⑪ 立入禁止区域の確認	(あり)	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	(あり)	なし
⑬ ロープ養生の確認	(あり)	なし
⑭ 下降器の種類	未確認	フルハーネス着用
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ10.5mm	

### 指導・内容

玄関近くの作業中で、地上誘導員も配置され、しっかりと安全対策が取られていた。

他協会の会員企業でもあり、安全作業についての認識も充分にあり、問題はなかった。

熱中症対策の義務化を伝え、こまめな休憩を行ってもらうよう注意喚起した。



玄関前第3者災害防止の立入禁止区域を設けていた。◎  
誘導員も配置されていた。◎