

会員各位

一般社団法人中部ガラス外装クリーニング協会
報告者：静岡ビルメンテナンス協会事務局

会員 **非会員** 不明

災害報告


発生日時	R6年 4月 6日 不明	午前 午後	9時 10分頃
発生場所	静岡 都 道 府 県	伊豆の国	市 区 町 村
被災程度	死亡 1名 重傷 名	その他 ()	
被災者	年齢 45歳 男性 女性	性別不明	経験年数 13年
作業内容	窓ガラスクリーニング その他 ()		
作業方法	ブランコ	ゴンドラ	乗り出し 伸縮はしご
	移動式組立足場 その他 ()		

災害発生状況 他 (現在確認できている情報)

【災害発生状況】4F建ての建物にて、ロープを用いてのガラス清掃中、本来、ロープを固定する支持物ではないところにフックを掛けた状態で降下を行い、墜落してしまいました。

【考えられる原因】屋上の看板を支える支柱にロープを固定していました。1本降下するごとに、支柱との接続部を横にずらしますが、その際、看板の裏側に回り込む必要がある為、一旦フックを外します。外して手を離すと下へ引っ張られ落下してしまうので、落ちないように、仮に支柱に交差して貼られている板に引っ掛けておいたようです。休憩を挟み、次の降下をする時、フックを本来の支柱につけ直すのを失念してしまい、仮に引っ掛けていた板がはがれ、本人はメインロープ、ライフライン、装具ごと落下してしまいました。

【再発防止対策】休憩後の仕事再開時の安全確認、または、休憩前に次の段取りを完了させるようにする。



◇この災害について関係する法令 労働安全衛生規則 539条の6 (作業指揮者)

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を指揮するものを定め、そのものに前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせなければならない

- 【速報連絡体制】 ①協会 (報告者) → ②連合会事務局・安全技術教育委員長 →
→ ③各協会事務局 → ④各協会会員

◎災害速報は災害の内容・原因等を会員に報じて情報共有し、再発の防止につなげることを目的としています