

安全パトロール報告書

| | | |
|------|----------------|-------------|
| 日 時 | 平成 28年 9月 21 日 | 午前 10時 00分頃 |
| 場 所 | 和歌山市 市丸 松風ビル | |
| 作業内容 | はしごによるガラス清掃 | |
| 会員区分 | | 非会員 |

安全対策内容

| | | | |
|-------------------|----|----|--------------------|
| ① ライフラインの設置確認 | 設置 | なし | 取付け不可の作業環境であった。 |
| ② メインロープ等の強度の認識確認 | 認識 | - | |
| ③ 調査及び記録表の確認 | 作成 | - | |
| ④ 作業計画書の確認 | 作成 | - | |
| ⑤ 作業指揮者の確認 | 配置 | あり | |
| ⑥ 安全帯の使用確認 | 使用 | なし | A種安全帯はしていたが使用していない |
| ⑦ 保護帽の確認 | 使用 | あり | |
| ⑧ 作業開始前点検の確認 | 記入 | - | |
| ⑨ 特別教育の受講確認 | 受講 | - | 以前のブランコ講習会は受講済み |
| ⑩ 用具落下防止の確認 | 使用 | なし | シャンプーには使用していなかった。 |
| ⑪ 立入禁止区域 の確認 | 設置 | なし | |
| ⑫ 歩行者誘導員の確認 | 配置 | あり | |
| ⑬ ロープ養生の確認 | 使用 | - | |
| ⑭ 下降器の種類 | | | |
| ⑮ 使用ロープの種類 | | | |

指導 内容

作業は、地元和歌山市内の企業が行っていた。スクイジーには、落下防止の措置をおこなっていたが、シャンプーには、施せれていなかった。立入禁止区域も設置されていなかった。はしご下部で補助をしていた作業員も保護帽を着用していなかったので指摘させていただいた。補助の作業員がトイレに行っているので代わりを務めていたとの事。後ほど保護帽を着用した補助要員が現れた。

また、ロープ高所作業において特別教育を受講する必要があることを認識していなかった。

今回、同行していただいた和歌山労働局 健康安全課 渡辺様と共に特別教育の説明と受講を促した。

和歌山労働局からロープ高所作業リーフレット及び事故事例、協会からのリーフレット、協会案内を手渡した。

