

安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成25年6月8日 午前9時25分頃
- 2 安全パトロール場所 大阪市北区 住友生命ビル
- 3 作業内容 ゴンドラによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分 非会員
- 5 安全対策 内容

ゴンドラ

- | | | |
|----|------------|---------|
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | 使用 |
| 3】 | ライフライン | — (常設型) |
| 4】 | 墜落防止器具 | — |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域 (索) | 使用 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | 有り |
| 8】 | ロープ養生 | — |

6 ま と め

作業表示板があれば第三者に分りやすいと指導し後は特に問題ありませんでした。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成25年6月8日 午前9時40分頃
- 2 安全パトロール場所 日土地淀屋橋ビル
- 3 作業内容 ゴンドラによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分 非会員
- 5 安全対策 内容

		ゴンドラ
1】	ヘルメット	着用
2】	安全帯	着用
3】	ライフライン	— (常設型)
4】	墜落防止器具	—
5】	用具落下防止	不十分(スクイジーのみ使用)
6】	立入禁止区域 (索)	使用
7】	歩行者誘導員	有り (誘導員ヘルメット未着用)
8】	ロープ養生	—
9】	下降器	—
10】	使用ロープ	—

6 ま と め

シャンプーに落下防止が無いのと誘導員がヘルメットをかぶっていなかったため指導しました。




安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成25年6月8日 午前9時45分頃
- 2 安全パトロール場所 石原ビルディング
- 3 作業内容 ブランコによるガラス清掃
- 4 KGA会員区分 非会員
- 5 安全対策内容

	ブランコ
1】 ヘルメット	着用
2】 安全帯	装着 (A種安全帯)
3】 ライフライン	不十分(地上まで届いていない。)
4】 墜落防止器具	不十分
5】 用具落下防止	不十分(シャンプーとスクイジーの連結×)
6】 立入禁止区域 (索)	使用
7】 歩行者誘導員	あり
8】 ロープ養生	あり
9】 下降器	ラック
10】 使用ロープ	—

6 まとめ

シャンプーとスクイジーを連結して使用していたので別々に取り付けるよう指導しました。ライフラインを使用していない方とライフラインを設置している方がロープ作業をしていましたがライフラインが二階部分までしか届いていなかったの
で指導しました。元協会員様でしたので残念な結果でした。



安全パトロール報告書

- | | | |
|---|-----------|---------------------|
| 1 | 安全パトロール日時 | 平成25年6月8日 午前10時00分頃 |
| 2 | 安全パトロール場所 | 住友生命淀屋橋ビル |
| 3 | 作業内容 | ゴンドラによるガラス清掃 |
| 4 | KGA会員 区分 | 非会員 |
| 5 | 安全対策 内容 | |

ゴンドラ

- | | | |
|-----|------------|-------------|
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | 装着 (フルハーネス) |
| 3】 | ライフライン | — |
| 4】 | 墜落防止器具 | — |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域 (索) | 使用 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | あり |
| 8】 | ロープ養生 | — |
| 9】 | 下降器 | — |
| 10】 | 使用ロープ | — |

6 ま と め

大変安全作業に対しての意識が高い企業様でした。
引き続き安全作業でお願い致しますと伝えました。

安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成25年6月8日 午前10時20分頃
- 2 安全パトロール場所 WAKITA 藤村大和ビル
- 3 作業内容 ブランコによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分 非会員
- 5 安全対策 内容

ブランコ

- | | | |
|----|------------|------------|
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | 使用 (A種安全帯) |
| 3】 | ライフライン | なし |
| 4】 | 墜落防止器具 | なし |
| 5】 | 用具落下防止 | なし |
| 6】 | 立入禁止区域 (索) | 使用 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | なし |
| 8】 | ロープ養生 | 未確認 |

6 ま と め

全く安全作業が出来ておらず写真を撮りましたが写真を消してほしいと言われたので写真は消去しました。

25年2月のブランコ講習会を受講した方で、非常に残念な結果で今後の対策を考えていかなければならないと思います。

安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成25年6月8日 午前10時50分頃
- 2 安全パトロール場所 御堂筋センタービル
- 3 作業内容 ブランコによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分 非会員
- 5 安全対策 内容

		ブランコ
1】	ヘルメット	着用
2】	安全帯	着用 (A種安全帯)
3】	ライフライン	なし
4】	墜落防止器具	なし
5】	用具落下防止	使用
6】	立入禁止区域 (索)	使用
7】	歩行者誘導員	有り
8】	ロープ養生	未確認
9】	下降器	未確認
10】	使用ロープ	10,5mmスタティックロープ2本吊り

6 ま と め

ライフラインをセットしていなかったためライフラインを使用する様に指導し、後は問題のない作業を行っていました。

安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成25年8月8日 午前9時55分頃
- 2 安全パトロール場所 天満八軒家ビル
- 3 作業内容 ブランコによるガラス清掃
- 4 KGA会員区分 非会員
- 5 安全対策内容

ブランコ

- 1】 ヘルメット 着用
- 2】 安全帯 使用 (A種安全帯)
- 3】 ライフライン なし
- 4】 墜落防止器具 なし
- 5】 用具落下防止 あり
- 6】 立入禁止区域 (索) 使用
- 7】 歩行者誘導員 なし
- 8】 ロープ養生 あり
- 9】 下降器
- 10】 使用ロープ スタティックロープ2本吊り(メイン)

6 ま と め

保安誘導員の配置・ライフライン・ハーネスを使用するよう

お願い致しました。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成25年8月8日 午前10時50分頃
- 2 安全パトロール場所 大阪西区 新町 大阪産業ビル
- 3 作業内容 ゴンドラによるガラス清掃
- 4 KGA会員区分 会員
- 5 安全対策内容

	ゴンドラ
1】 ヘルメット	着用
2】 安全带	未確認
3】 ライフライン	—
4】 墜落防止器具	—
5】 用具落下防止	使用
6】 立入禁止区域 (索)	使用
7】 歩行者誘導員	有り
8】 ロープ養生	—
9】 下降器	—
10】 使用ロープ	—

6 ま と め

歩行者誘導員も配置されているが、立入禁止表示板も設置し注意喚起できるようにお願いした。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成25年8月8日 午前9時35分頃
- 2 安全パトロール場所 西北神ビル
- 3 作業内容 ブランコによるガラス清掃
- 4 KGA会員区分 会員
- 5 安全対策内容

ブランコ

- | | | |
|-----|-----------|--------------------------------------|
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | 使用 |
| 3】 | ライフライン | 使用 |
| 4】 | 墜落防止器具 | 使用 |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域(索) | 使用 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | あり |
| 8】 | ロープ養生 | あり・1名なし |
| 9】 | 下降器 | スカイジニー |
| 10】 | 使用ロープ | スタティックロープ 11mmメイン2本
ライフライン 11mm1本 |

6 まとめ

メインロープを2本、ライフラインを1本の3本吊りで、安全を確保していた。ブランコ作業における安全対策がきちんと出来ている現場でした。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成25年8月8日 午前11時20分頃
- 2 安全パトロール場所 神戸関電ビル
- 3 作業内容 ゴンドラによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分
- 5 安全対策 内容

ゴンドラ

- 1】 ヘルメット 着用
- 2】 安全帯 未確認
- 3】 ライフライン ー
- 4】 墜落防止器具 ー
- 5】 用具落下防止 ー
- 6】 立入禁止区域（索） 設置（敷地内真下 植木3m以上あり）
- 7】 歩行者誘導員 なし
- 8】 ロープ養生 ー
- 9】 下降器 ー
- 10】 使用ロープ ー

6 ま と め

水分補給を取っていただき安全作業でお願い致します。（報告書メモ）
高層での作業の為、細かい詳細はわかりませんでした。
資料・報告書・事故事例を置いてきました。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成25年8月7日 午前11時00分頃
- 2 安全パトロール場所 京都テルサ
- 3 作業内容 ブランコによるガラス清掃
- 4 KGA会員区分 会員
- 5 安全対策内容

ブランコ

- 1】 ヘルメット 着用
- 2】 安全帯 使用 (フルハーネス)
- 3】 ライフライン 使用
- 4】 墜落防止器具 使用 (アサップ)
- 5】 用具落下防止 使用
- 6】 立入禁止区域 (索) 使用
- 7】 歩行者誘導員 あり
- 8】 ロープ養生 あり
- 9】 下降器 ジェットマン
- 10】 使用ロープ スタティックロープ メイン 12.5mm
ライフライン 10.5mm

6 ま と め

ブランコ作業における安全対策がきちんとなされていた現場でした。



安全パトロール報告書

- | | | |
|---|-----------|----------------------|
| 1 | 安全パトロール日時 | 平成25年8月7日 午前10時05分頃 |
| 2 | 安全パトロール場所 | アクティブコミュニケーションネットワーク |
| 3 | 作業内容 | ブランコによるガラス清掃 |
| 4 | KGA会員 区分 | 会員 |
| 5 | 安全対策 内容 | |

ブランコ

- | | | |
|-----|-----------|---------------|
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | 使用(フルハーネス) |
| 3】 | ライフライン | 使用 |
| 4】 | 墜落防止器具 | 使用 |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域(索) | 使用 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | あり |
| 8】 | ロープ養生 | あり |
| 9】 | 下降器 | ジェットマン・スカイジニー |
| 10】 | 使用ロープ | スタティックロープ |

6 ま と め

ブランコ作業における安全対策がきちんとなされていた現場でした。

