

安全パトロール報告書

- | | | |
|-----|-----------|------------------------------|
| 1 | 安全パトロール日時 | 平成 26 年 7 月 9 日 午前 9 時 20 分頃 |
| 2 | 安全パトロール場所 | 神戸 三宮ファーストビル |
| 3 | 作 業 内 容 | ブランコによるガラス清掃 |
| 4 | KGA会員 区分 | 非会員 |
| 5 | 安全対策 内容 | |
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | フルボディーハーネス |
| 3】 | ライフライン | 使用 |
| 4】 | 墜落防止器具 | 使用 |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域（索） | 設置 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | あり |
| 8】 | ロープ養生 | 使用 |
| 9】 | 下降器 | ダブルストップディッセンダープラス |
| 10】 | 使用ロープ | セミスタティックメイン1本、ライフライン1本 |

- 6 ま と め 安全対策のとれた作業であった。
引き続き安全作業でお願いしますと、声掛けをおこなった。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 26 年 7 月 9 日 午前 9 時 50 分頃
- 2 安全パトロール場所 神戸 建創ビル
- 3 作 業 内 容 ブランコによるガラス清掃
- 4 K G A 会 員 区 分 非会員
- 5 安全対策 内容
 - 1】 ヘルメット 着用
 - 2】 安全帯 使用△ A 種安全帯 (ブランコ台カラビナに設置)
 - 3】 ライフライン 不使用
 - 4】 墜落防止器具 不使用
 - 5】 用具落下防止 使用
 - 6】 立入禁止区域 (索) 設置
 - 7】 歩行者誘導員 なし
 - 8】 ロープ養生 使用× (タオル)
 - 9】 下降器 ジェットマン
 - 10】 使用ロープ スタティックメインロープ 2 本吊り、
ライフラインなし
- 6 ま と め 歩行者誘導員を配置の指導、ライフライン及び墜落防止器具の使用の指導をおこなった。



安全パトロール報告書

- | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 安全パトロール日時 | 平成 26 年 7 月 9 日 | 午前 10 時 20 分頃 |
| 2 | 安全パトロール場所 | 神戸 | ウェルブ六甲道 |
| 3 | 作 業 内 容 | ブランコによるガラス清掃 | |
| 4 | KGA会員 区分 | 会員 | |
| 5 | 安全対策 内容 | | |
| | 1】 | ヘルメット | 着用 |
| | 2】 | 安全帯 | 装着 (フルハーネス) |
| | 3】 | ライフライン | 使用 |
| | 4】 | 墜落防止器具 | 使用 (アサップ) |
| | 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| | 6】 | 立入禁止区域 (索) | 設置 |
| | 7】 | 歩行者誘導員 | あり |
| | 8】 | ロープ養生 | 使用 |
| | 9】 | 下降器 | ラックシステム |
| | 10】 | 使用ロープ | セミスタティックメイン 2 本、ライフライン 1 本 |

- 6 ま と め 会員企業で安全対策のとれた作業であった。
引き続き安全作業でお願いしますと声掛けをおこなった。

