

安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成27年7月15日 午前10時58分頃
- 2 安全パトロール場所 六甲アイランド KFMビル
- 3 作業内容 脚立・伸縮ポールによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分 会員
- 5 安全対策 内容
 - 1】 ヘルメット 着用
 - 2】 安全帯 着用（A種安全帯）使用はしていない。
 - 3】 用具落下防止 使用
 - 4】 立入禁止区域（索） あり
 - 5】 歩行者誘導員 あり

- 6 ま と め 脚立の使用方法での作業は正しく行われていました。ただ、長尺の脚立から伸縮ポールでの清掃作業だったので、作業者がバランスを崩して転落するのではと感じました。出来るのであれば、脚立作業からローリングタワーでの作業に変更が出来ないか、作業責任者の方と話しをしました。

引き続き安全作業と熱中症に注意するよう喚起しました。

※兵庫労働局 安全専門官岡崎様から要望として、脚立作業からローリングタワーへの作業変更は可能か作業者へ質問をされていました。脚立作業に於いても、作業床（歩板）を設置し水平親綱を張るのが望ましいとの事でした。（作業床の設置）

