

安全パトロール報告書

- | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|
| 1 | 安全パトロール日時 | 平成 27 年 7 月 15 日 午前 9 時 20 分頃 |
| 2 | 安全パトロール場所 | 大阪府中央区 銀泉備後町ビル |
| 3 | 作 業 内 容 | ゴンドラによるガラス清掃 |
| 4 | K G A 会 員 区 分 | 非会員（愛知ガラス外装クリーニング協会所属） |
| 5 | 安全対策 内容 | |
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | 装着（フルボディーハーネス） |
| 3】 | ライフライン | 使用 |
| 4】 | 墜落防止器具 | 使用 |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域（索） | 設置 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | あり |
| 8】 | ロープ養生 | 使用 |
| 9】 | 下降器 | |
| 10】 | 使用ロープ | |

- 6 ま と め 安全対策のとれた作業であった。
熱中症に注意して引き続き安全作業でお願いしますと、
声掛けをおこなった。



安全パトロール報告書

- | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 1 | 安全パトロール日時 | 平成 27 年 7 月 15 日 午前 10 時 30 分頃 |
| 2 | 安全パトロール場所 | 大阪市西区 京阪神不動産ビル |
| 3 | 作 業 内 容 | ブランコによるガラス清掃 |
| 4 | KGA会員 区分 | 会員 |
| 5 | 安全対策 内容 | |
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | 装着（フルボディーハーネス） |
| 3】 | ライフライン | 使用 |
| 4】 | 墜落防止器具 | 使用 |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域（索） | 設置 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | あり |
| 8】 | ロープ養生 | 使用 |
| 9】 | 下降器 | スカイジニー |
| 10】 | 使用ロープ | セミスタティックメイン 2 本、ライフライン 1 本 |

- 6 ま と め 会員企業で、安全対策のとれた作業であった。
引き続き安全作業でお願いしますと声掛けをおこなった。

