

安全パトロール報告書

- | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|
| 1 | 安全パトロール日時 | 平成 27 年 8 月 5 日 午前 10 時 20 分頃 |
| 2 | 安全パトロール場所 | 京都市中京区 御池ビル |
| 3 | 作 業 内 容 | ブランコによるガラス清掃 |
| 4 | KGA会員 区分 | 会員 |
| 5 | 安全対策 内容 | |
| 1】 | ヘルメット | 休憩中のため未確認 |
| 2】 | 安全帯 | 休憩中のため未確認 |
| 3】 | ライフライン | 休憩中のため未確認 |
| 4】 | 墜落防止器具 | 休憩中のため未確認 |
| 5】 | 用具落下防止 | 休憩中のため未確認 |
| 6】 | 立入禁止区域（索） | 設置 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | 休憩中のため未確認 |
| 8】 | ロープ養生 | 使用 |
| 9】 | 下降器 | 休憩中のため未確認 |
| 10】 | 使用ロープ | セミスタティックメイン 2 本、ライフライン 1 本 |

- 6 ま と め 休憩中のため詳細の確認はとれなかった。
ライフラインが地上まで到達していなかったため休憩中の作業員に注意喚起を行った。
作業員によると休憩中、ライフラインを地上まで垂らしておくと通行人及び来場者（コンビニの出入口が付近だった）にロープが当たる可能性があるため、休憩前にライフラインを引揚げて、玄関出入り口の通行の邪魔にならないよう配慮して休憩に入ったこと。



ロープが届いていない状態であった。
休憩の為引き上げたとの事。

安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 27 年 8 月 5 日 午前 9 時 40 分頃
- 2 安全パトロール場所 京都市中京区 ヤマチュウビル
- 3 作 業 内 容 ブランコによる外壁及びガラス清掃
- 4 K G A 会 員 区 分 会 員
- 5 安全対策 内容
 - 1】 ヘルメット 着用
 - 2】 安全帯 装着（フルハーネス）
 - 3】 ライフライン 使用
 - 4】 墜落防止器具 使用
 - 5】 用具落下防止 使用
 - 6】 立入禁止区域（索） 設置
 - 7】 歩行者誘導員 配置
 - 8】 ロープ養生 使用
 - 9】 下降器 ジェットマン
 - 10】 使用ロープ セミスタティックメイン 2 本、ライフライン 1 本
- 6 ま と め 安全対策のとれた作業であった。
熱中症等、暑さ対策に充分注意して引き続き安全作業で
お願いしますと声掛けをおこなった。

