

安全パトロール報告書

日 時	平成 28年 7 月 7 日 午前 9時 30分頃
場 所	大阪市西区 グラスハウス靱公園前
作業内容	ロープ高所作業によるガラス清掃
会員区分	会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	設置	あり
② メインロープ等の強度の認識確認	認識	あり
③ 調査及び記録表の確認	作成	あり
④ 作業計画書の確認	作成	あり
⑤ 作業指揮者の確認	配置	あり
⑥ 安全帯の使用確認	使用	あり フルハーネス使用
⑦ 保護帽の確認	使用	あり
⑧ 作業開始前点検の確認	記入	あり
⑨ 特別教育の受講確認	受講	あり
⑩ 用具落下防止の確認	使用	あり
⑪ 立入禁止区域の確認	設置	あり
⑫ 歩行者誘導員の確認	配置	あり
⑬ ロープ養生の確認	使用	あり
⑭ 下降器の種類	ID	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導 内容

会員企業で修了証も携帯しており、安全対策はもちろん熱中症対策もできている模範的な作業であった。



安全パトロール報告書



日 時	平成 28年 7 月 7 日 午前 9時 40分頃
場 所	大阪市中心区 カネセ第3ビル
作業内容	ロープ高所作業によるガラス清掃
会員区分	非会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	設置	あり
② メインロープ等の強度の認識確認	認識	あり
③ 調査及び記録表の確認	作成	未確認
④ 作業計画書の確認	作成	未確認
⑤ 作業指揮者の確認	配置	あり
⑥ 安全帯の使用確認	使用	あり フルハーネス使用
⑦ 保護帽の確認	使用	あり
⑧ 作業開始前点検の確認	記入	未確認
⑨ 特別教育の受講確認	受講	あり
⑩ 用具落下防止の確認	使用	あり
⑪ 立入禁止区域の確認	設置	あり
⑫ 歩行者誘導員の確認	配置	なし
⑬ ロープ養生の確認	使用	あり
⑭ 下降器の種類		未確認
⑮ 使用ロープの種類		セミスタティックロープ

指導 内容

歩行者誘導員の配置がされていなかった為、今後歩行者誘導員の配置を指導致しました。



安全パトロール報告書

日 時	平成 28年 7 月 7 日	午前 11時 15分頃
場 所	大阪市西区 立正佼成会	
作業内容	スライダーによるガラス清掃	
会員区分	会員	

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	設置	あり
② メインロープ等の強度の認識確認	認識	—
③ 調査及び記録表の確認	作成	未確認
④ 作業計画書の確認	作成	未確認
⑤ 作業指揮者の確認	配置	あり
⑥ 安全帯の使用確認	使用	あり A種安全帯
⑦ 保護帽の確認	使用	あり
⑧ 作業開始前点検の確認	記入	未確認
⑨ 特別教育の受講確認	受講	あり
⑩ 用具落下防止の確認	使用	—
⑪ 立入禁止区域の確認	設置	あり
⑫ 歩行者誘導員の確認	配置	あり
⑬ ロープ養生の確認	使用	—
⑭ 下降器の種類	—	ロリップにて墜落阻止
⑮ 使用ロープの種類	—	—

指導 内容

会員企業で修了証も携帯していた。スライダー作業だったが、墜落阻止のため屋上からライフラインを垂らしている非常に安全意識の高い作業だった。
滞在中には用具落下防止器具の確認が取れず、又、使用されていた安全帯がA種安全帯だった為、墜落の際、より安全なハーネスと用具落下防止器具の以後の使用を注意喚起致しました。



安全パトロール報告書

日 時	平成 28年 7 月 7 日 午前 11時 20分頃
場 所	大阪市西区 三井住友カード株式会社
作業内容	ロープ高所作業によるガラス清掃
会員区分	非会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	設置	あり
② メインロープ等の強度の認識確認	認識	あり
③ 調査及び記録表の確認	作成	未確認
④ 作業計画書の確認	作成	未確認
⑤ 作業指揮者の確認	配置	あり
⑥ 安全帯の使用確認	使用	あり フルハーネス使用
⑦ 保護帽の確認	使用	あり
⑧ 作業開始前点検の確認	記入	あり 未確認
⑨ 特別教育の受講確認	受講	あり
⑩ 用具落下防止の確認	使用	あり
⑪ 立入禁止区域の確認	設置	あり
⑫ 歩行者誘導員の確認	配置	あり
⑬ ロープ養生の確認	使用	あり
⑭ 下降器の種類		多種
⑮ 使用ロープの種類		セミスタティックロープ

指導 内容

非会員企業ではありましたが、当協会発行の修了証を携帯しており、安全対策もされていた。
下降器は様々なものを使用して模索中との事。

