

# 安全パトロール報告書

日 時	平成 28年 8月 10日 午前 9時 15分頃
場 所	鼓月 京都市中京区錦少路南31
作業内容	スライダー梯子作業
会員区分	非会員

## 安全対策内容

① ライフラインの設置確認	設置	—
② メインロープ等の強度の認識確認	認識	—
③ 調査及び記録表の確認	作成	—
④ 作業計画書の確認	作成	—
⑤ 作業指揮者の確認	配置	—
⑥ 安全帯の使用確認	使用	なし
⑦ 保護帽の確認	使用	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	記入	—
⑨ 特別教育の受講確認	受講	—
⑩ 用具落下防止の確認	使用	なし
⑪ 立入禁止区域 の確認	設置	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	配置	あり
⑬ ロープ養生の確認	使用	—
⑭ 下降器の種類		—
⑮ 使用ロープの種類		—

## 指導 内容

梯子補助要員はついていましたが、バリケード設置がありませんでした。

現場は通行人が多い歩道になっているため、バリケードの設置・保護帽の着用を指示

