

安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 29 年 6 月 6 日 午前 9 時 30 分頃
- 2 安全パトロール場所 大阪 中央大通り FM ビル
- 3 作業内容 常設ゴンドラによるガラス清掃作業
- 4 KGA会員 区分 会員
- 5 安全対策 内容
 - 1】 ヘルメット 着用
 - 2】 安全帯 着用 (A種安全帯)
 - 3】 用具落下防止 使用
 - 4】 立入禁止区域 (索) あり
 - 5】 歩行者誘導員 あり
- 6 ま と め 会員企業だったので安全対策はしっかりととれていた。
熱中症に十分に注意して下さいと注意喚起しました。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 29 年 6 月 6 日 午前 9 時 40 分頃
- 2 安全パトロール場所 大同生命 大阪ビル
- 3 作業内容 常設ゴンドラによるガラス清掃作業
- 4 KGA会員 区分 会員
- 5 安全対策 内容
 - 1】 ヘルメット 着用
 - 2】 安全帯 着用 (A種安全帯)
 - 3】 用具落下防止 使用
 - 4】 立入禁止区域 (索) なし (敷地内)
 - 5】 歩行者誘導員 あり (敷地内)
- 6 ま と め 会員企業だったので安全対策がしっかりととれていた。歩行者誘導委員の方が車路付近での立ち番だったので車には気を付けて下さいと注意を促しました。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 29 年 6 月 6 日 午前 10 時 40 分頃
- 2 安全パトロール場所 オリックス本町ビル
- 3 作業内容 常設ゴンドラによるガラス清掃
- 4 KGA会員区分 非会員
- 5 安全対策内容
 - 1】 ヘルメット 着用
 - 2】 安全帯 着用 (フルボディーハーネス)
 - 3】 用具落下防止 使用
 - 4】 立入禁止区域 (索) あり
 - 5】 歩行者誘導員 あり
- 6 ま と め 立入禁止区域の設置、歩行者誘導委員の配置が出来ており、安全対策が出来ていた。熱中症に十分に注意して下さいと注意喚起しました。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 29 年 6 月 6 日 午前 11 時 20 分頃
- 2 安全パトロール場所 おおきに上本町ビル
- 3 作業内容 常設ゴンドラによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分 会員
- 5 安全対策 内容
 - 1】 ヘルメット 着用
 - 2】 安全帯 着用 (フルボディーハーネス)
 - 3】 用具落下防止 使用
 - 4】 立入禁止区域 (索) あり
 - 5】 歩行者誘導員 あり
- 6 ま と め 会員企業だったので安全対策がしっかりととれていた。熱中症に十分に注意して下さいと注意喚起しました。



安全パトロール報告書


日 時	平成 29 年 7 月 11 日	午前 9 時 25 分頃
場 所	サンビル阿倍野	
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業	
会員区分	会員 非会員 作業員2名	


安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり?	なし
⑭ 下降器の種類	ジェットマン	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ メイン2本・ライフライン1本	

指導・内容

- ・ライフラインの未使用かつ安全帯の未着用の作業員を直ちに声を掛けると作業指揮者自ら行っていた。直ちに作業計画の見直しと作業手順の徹底するよう警告をした。
- ・立入禁止区域の設置はあったが、歩行者誘導員がいなかったため配置するよう注意喚起した。





安全パトロール報告書


日 時	平成 29 年 7 月 11 日	午前 10 時 42 分頃
場 所	カローラ大阪本社(北堀江)	
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業	
会員区分	会員	<u>非会員</u>



安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	シットハーネス なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	ラック	
⑮ 使用ロープの種類	レモナロープ	メイン2本・三つ撚りロープライフライン1本

指導・内容

- ・歩行者誘導員の配置と清掃用具に落下防止器具の取付けをする様、注意喚起をした。
- ・ハーネスを正しく着用する事とロープに養生をする様に注意喚起した。





安全パトロール報告書


日 時	平成 29 年 7 月 11 日	午前 10 時 10 分頃
場 所	JST大阪	
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業	
会員区分	会員	<u>非会員</u>

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	リグ	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

- ・当協会の修了書をもっていた。
- ・作業が終わっていた為、作業を見ることはできなかったが、作業者に話が出来たので熱中症に気を付けるよう注意喚起した。



安全パトロール報告書

日 時	平成 29 年 7 月 11 日	午前 10 時 17 分頃
場 所	淀屋橋平井ビル	
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業	
会員区分	会員	<u>非会員</u>

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	ジェットマン・エイトカン	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ・16mmカーマントルロープ	

指導・内容

・歩行者誘導員にヘルメットの着用をするように注意喚起をした。

