

安全パトロール報告書

日 時	平成 30 年 5 月 16 日	午前 9 時 25 分頃
場 所	磯上公園ビル	
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業	
会員区分	会員	非会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	フルハーネス なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	リグ	アサップ
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

- ・特別教育は、クレーン協会様にて受講
- ・調査のうえ作業計画書作成と、現場にて周知のもと作業を行っていただくよう指導させていただきました。



地上誘導員・監視員も配置されていた。

安全パトロール報告書

日 時	平成 30 年 5 月 16 日 午前 10 時 20 分頃
場 所	近畿産業信用組合
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業
会員区分	会員 非会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし 不明
④ 作業計画書の確認	あり	なし 不明
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし 不明
⑥ 安全帯の使用確認	あり	なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし 不明
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし 不明
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし 不明
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類		
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

- ・現地での現場従事者の方々への聞き取り調査の確認はできませんでした。
- ・可能な範囲にての現地調査にとどまる。

安全パトロール報告書

日 時	平成 30 年 5 月 16 日 午前 11 時 10 分頃
場 所	シティタワー神戸三宮
作業内容	常設ゴンドラによるガラス清掃
会員区分	会員 <u>非会員</u>

安全対策内容

① 保護帽の着用	①あり	なし	
② 安全帯の使用確認	あり	なし	不明
③ 墜落阻止器具の使用確認	あり	なし	不明
④ 用具落下防止の確認	あり	なし	不明
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	あり	なし	不明
⑥ 歩行者誘導員	あり	なし	不明

指導・内容

- ・敷地外からの目視での確認にとどまっております。
- ・遠目での状況確認となりますが、ゴンドラ本体固定の金具が使用されていないように見えました。
- ・下方まで下降して横に移動しているように見えた。ガイドピン使用の場合は横移動できない。
- ・ベランダ手摺部なので、構造上取付設備がないのか不明である。

