

安全パトロール報告書


日 時	平成 30 年 5 月 16 日 午前 9 時 15 分頃
場 所	大阪島ビル
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業
会員区分	(会員) 非会員 作業員3名



安全対策内容

① ライフラインの設置確認	(あり)	なし
② メインロープの強度等の認識確認	(あり)	なし
③ 調査及び記録表の確認	(あり)	なし
④ 作業計画書の確認	(あり)	なし
⑤ 作業指揮者の確認	(あり)	なし
⑥ 安全帯の使用確認	(あり)	シットハーネス なし
⑦ 保護帽の確認	(あり)	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	(あり)	なし
⑨ 特別教育の受講確認	(あり)	なし
⑩ 用具落下防止の確認	(あり)	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	(あり)	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	(あり)	なし
⑬ ロープ養生の確認	(あり)	なし
⑭ 下降器の種類	ジェットマン	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

・安全に作業が行われていました。熱中症に気を付けてくださいと注意喚起をしました





安全パトロール報告書


日 時	平成 30 年 5 月 16 日 午前 10 時 00 分頃
場 所	梅田近郊
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業
会員区分	(会員) 非会員 作業員3名


安全対策内容

① ライフラインの設置確認	(あり)	なし
② メインロープの強度等の認識確認	(あり)	なし
③ 調査及び記録表の確認	(あり)	なし
④ 作業計画書の確認	(あり)	なし
⑤ 作業指揮者の確認	(あり)	なし
⑥ 安全帯の使用確認	(あり)	フルハーネス なし
⑦ 保護帽の確認	(あり)	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	(あり)	なし
⑨ 特別教育の受講確認	(あり)	なし
⑩ 用具落下防止の確認	(あり)	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	(あり)	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	(あり)	なし
⑬ ロープ養生の確認	(あり)	なし
⑭ 下降器の種類	ジェットマン	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

・安全に作業が行われていました。熱中症に気を付けてくださいと注意喚起をしました





安全パトロール報告書


日 時	平成 30 年 5 月 16 日	午前 10 時 05 分頃
場 所	UKゲート	
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業	
会員区分	会員 非会員 作業員3名	

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	フルハーネス なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	ID	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

・ロープ作業は作業を行っていましたが、歩行者誘導員に保護帽を着用していなかったもので着用すよう注意喚起をした。





安全パトロール報告書

日 時	平成 30 年 5 月 16 日	午前 9 時 32 分頃
場 所	橋本センタービル	
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業	
会員区分	会員	<u>非会員</u>

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	<u>なし</u>
④ 作業計画書の確認	あり	<u>なし</u>
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	CT クライミングテクノロジー・スパロ	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

・歩行者誘導員にも保護帽の着用するよう注意喚起した



安全パトロール報告書

日 時	平成 30 年 5 月 16 日		午前 9 時 08 分頃
場 所	谷町スリーズビル		
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業		
会員区分	会員	<u>非会員</u>	

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	CT クライミングテクノロジー・スパロ	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

・シットハーネスからフルボディーハーネスへ切り替えていただくよう、お願いをした



安全パトロール報告書

日 時	平成 30 年 5 月 16 日		午前 9 時 08 分頃
場 所	大阪富国生命ビル		
作業内容	常設ゴンドラによるガラス清掃		
会員区分	会員	(非)会員	

安全対策内容

① 保護帽の着用	(あり)		なし
② 安全帯の使用確認	(あり)	胴ベルト	なし
③ 墜落阻止器具の使用確認	(あり)		なし
④ 用具落下防止の確認	(あり)		なし
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	(あり)		なし
⑥ 歩行者誘導員	(あり)		なし

指導・内容

・安全に作業が行われていた。気温が上がりだしたので熱中症には気を付けてくださいと注意喚起をした

