

安全パトロール報告書


- 1 安全パトロール日時 令和元年7月17日 午前9時40分頃
- 2 安全パトロール場所 三宮国際ビルディング
- 3 作業内容 常設ゴンドラによるガラス清掃作業
- 4 KGA会員区分 非会員
- 5 安全対策内容
 - 1】 ヘルメット 着用
 - 2】 安全帯 着用（フルハーネス）
 - 3】 用具落下防止 使用
 - 4】 立入禁止区域（索） あり
 - 5】 歩行者誘導員 なし

6 ま と め

ゴンドラ作業2名 内面作業 2名

建物敷地内におけるゴンドラ作業

1階内面作業員へのヒアリングに於いて、墜落制止用器具特別講習についての研修もされているとのこと



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 令和元年7月17日 午前10時5分頃
- 2 安全パトロール場所 三宮国際ビルディング
- 3 作業内容 常設ゴンドラ作業・ロープ作業によるガラス清掃作業
- 4 KGA会員区分 非会員（GCA協会会員）
- 5 安全対策内容
 - 6】 ヘルメット 着用
 - 7】 安全帯 着用（フルハーネス）
 - 8】 用具落下防止 使用
 - 9】 立入禁止区域（索） あり
 - 10】 歩行者誘導員 あり

6 まとめ

ゴンドラ作業2名 ロープ作業1名 誘導員 1名
誘導員の方へのヒアリングにおいて、誘導員の方が責任者であり
作業に於いて必要な各種研修も修了されていました。
調査及び記録表・作業計画書についての認識はあるが
所在についてなどは元請管理会社側での保管管理をされているとのこと



安全パトロール報告書

日 時	令和 元 年 7月 17日 午前 9 時 20 分頃
場 所	LILLY PLAZA ONE BLDG(リリープラザワンビルディング)
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業
会員区分	会員 非会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり		なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり		なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	△	なし
④ 作業計画書の確認	あり	△	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり		なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	フルハーネス	なし
⑦ 保護帽の確認	あり		なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり		なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり		なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり		なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり		なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり		なし
⑬ ロープ養生の確認	あり		なし 角あて
⑭ 下降器の種類		ID	
⑮ 使用ロープの種類		セミスタティックロープ	

指導・内容

- ・ロープ作業3名 誘導員1名
- ・ヒアリングにおいて、調査及び記録表・作業計画書についての認識はあるが所在についてなどは元請管理会社側での保管管理をされているとのこと



安全パトロール報告書

日 時	令和 元 年 7月 17日	午前 10 時 5 分頃
場 所	三宮セントラルビル	
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業・常設ゴンドラ作業	
会員区分	会員 非会員	

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり		なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり		なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	△	なし
④ 作業計画書の確認	あり	△	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり		なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	フルハーネス	なし
⑦ 保護帽の確認	あり		なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり		なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり		なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり		なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり		なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり		なし
⑬ ロープ養生の確認	あり		なし 角あて
⑭ 下降器の種類	ジェットマン		
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ		

指導・内容

- ・ゴンドラ作業2名 ロープ作業1名 誘導員1名
- ・誘導員の方へのヒアリングに於いて、誘導員の方は高所作業未経験者のため目視と簡単なヒアリングにおいて、状況確認を行いました。



安全パトロール報告書

日 時	令和 元 年 7月 17日		午前 10 時 45 分頃
場 所	元町阪神ビル		
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業		
会員区分	会員	非会員	

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり		なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり		なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	△	なし
④ 作業計画書の確認	あり	△	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり		なし
⑥ 安全帯の使用確認	あり	フルハーネス	なし
⑦ 保護帽の確認	あり		なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり		なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり		なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり		なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり		なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり		なし
⑬ ロープ養生の確認	あり		なし 角あて
⑭ 下降器の種類	ジェットマン		
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ		

指導・内容

- ・ロープ作業3名 誘導員1名
- ・道路使用許可あり
- ・ヒアリングにおいて、調査及び記録表・作業計画書についての認識はあるが所在についてなどは元請管理会社側での保管管理をされているとのこと
- ・誘導員の方が、作業指揮者でした。

