

# 安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 令和元年10月2日 午前9時20分頃
- 2 安全パトロール場所 ルネ烏丸御池
- 3 作業内容 ロープ作業によるガラス清掃作業
- 4 KGA会員区分 非会員
- 5 安全対策内容
  - 1】 ヘルメット 着用
  - 2】 安全帯 着用（フルハーネス）
  - 3】 用具落下防止 使用
  - 4】 立入禁止区域（索） あり
  - 5】 歩行者誘導員 あり

## 6 ま と め

ロープ作業1名 誘導員 1名

誘導員の方へのヒアリングにおいて、ロープ講習も修了されているとのことでした。



# 安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 令和元年10月2日 午前10時30分頃
- 2 安全パトロール場所 りそな京都ビル
- 3 作業内容 ロープ作業によるガラス清掃作業
- 4 KGA会員区分 非会員（GCA協会会員）
- 5 安全対策内容
  - 1】 ヘルメット 着用
  - 2】 安全帯 着用（フルハーネス）
  - 3】 用具落下防止 使用
  - 4】 立入禁止区域（索） あり
  - 5】 歩行者誘導員 あり

## 6 ま と め

ロープ作業2名 誘導員 1名

誘導員の方へのヒアリングにおいて、誘導員の方が責任者であり作業に於いて必要な各種研修も修了されていました。

調査及び記録表・作業計画書についてはないとの事でした。

