

安全パトロール報告書

日 時	令和 2 年 8 月 19 日 午前 9 時 40 分頃
場 所	神戸市中央区御幸通5-1 富永ビル
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業
会員区分	会員 <u>非会員</u>

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	あり	なし 胴ベルト使用
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類	エイト環	ロリップ
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	12MM

指導・内容

- ・フルハーネスの使用
- ・誘導員の設置
- ・熱中症に気を付けて下さい



安全パトロール報告書

日 時	令和 2 年 8 月 19 日 午前 11 時 30 分頃
場 所	神戸市中央区相生町1-2-2 東成ビルディング
作業内容	常設ゴンドラによるガラス清掃
会員区分	会員 <u>非会員</u>

安全対策内容

① 保護帽の着用	<u>あり</u>	なし
② 墜落制止用器具の使用確認	<u>あり</u>	胴ベルト型
③ 墜落阻止器具の使用確認	<u>あり</u>	なし
④ 用具落下防止の確認	<u>あり</u>	なし
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	<u>あり</u>	なし
⑥ 歩行者誘導員	<u>あり</u>	なし

指導・内容

- ・休憩中に歩行者誘導員の方にお話をきかせていただきました。
- ・ゲージ内乗員1人での作業。
- ・敷地内立入禁止区域が確保されておりました。
- ・作業員2名

