

安全パトロール報告書

日 時	令和 2 年 8 月 19 日 午前 9 時 33 分頃
場 所	大阪府中央区本町3丁目1-2 大原ビル
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業
会員区分	会員 <u>非会員</u>

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり		なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり		なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	手元になし	なし
④ 作業計画書の確認	あり	手元になし	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり		なし
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	あり	フルハーネス	なし
⑦ 保護帽の確認	あり		なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり		なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり		なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり		なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり		なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり		なし
⑬ ロープ養生の確認	あり		なし
⑭ 下降器の種類		ID	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ		

指導・内容

- ・盛替え作業時のヘルメットの着用してください。
- ・誘導委員にヘルメットの着用をしてください。
- ・熱中症に気を付けてこまめに水分補給してください。



安全パトロール報告書

日 時	令和 2 年 8 月 19 日 午前 9 時 40 分頃
場 所	大阪府中央区平野町1丁目 平野町高橋ビル
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業
会員区分	会員 <u>非会員</u>

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり	なし
② メインロープの強度等の認識確認	あり	なし
③ 調査及び記録表の確認	あり	なし
④ 作業計画書の確認	あり	なし
⑤ 作業指揮者の確認	あり	なし
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	あり	フルハーネス なし
⑦ 保護帽の確認	あり	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	あり	なし
⑨ 特別教育の受講確認	あり	なし
⑩ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり	なし
⑭ 下降器の種類		スパロー
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

- ・立入禁止区域を広く確保してください
- ・熱中症に気を付けてこまめに水分補給してください。



安全パトロール報告書

日 時	令和 2 年 8 月 19 日 午前 9 時 50 分頃
場 所	大阪府中央区本町3丁目3-5 つるやゴルフ本店
作業内容	窓ガラス清掃 ブランコ作業
会員区分	(会員) 非会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	(あり)	なし
② メインロープの強度等の認識確認	(あり)	なし
③ 調査及び記録表の確認	(あり)	手元になし なし
④ 作業計画書の確認	(あり)	手元になし なし
⑤ 作業指揮者の確認	(あり)	なし
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	(あり)	フルハーネス なし
⑦ 保護帽の確認	(あり)	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	(あり)	なし
⑨ 特別教育の受講確認	(あり)	なし
⑩ 用具落下防止の確認	(あり)	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	(あり)	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	(あり)	なし
⑬ ロープ養生の確認	(あり)	屋上のみ なし
⑭ 下降器の種類	未確認	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

- ・誘導委員を適正に配置してください
- ・ロープが建物に接触する箇所は必ず養生をしてください
- ・目視だけでなく、作業開始前点検表を用いて点検し管理をしてください



建物に接触、ロープの切断の恐れがあるため
ロープ養生をして下さい