

## 安全パトロール報告書

日時	令和 4 年 9 月 7 日 午前 10 時 30 分頃
場所	神戸市中央区加納町6-2-1 神戸関電ビル
作業内容	常設ゴンドラによるガラス清掃
会員区分	不明

### 安全対策内容

① 保護帽の着用	あり	なし
② 墜落制止用器具の使用確認	あり	なし
③ 墜落阻止器具の使用確認	あり	なし
④ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	あり	なし
⑥ 歩行者誘導員	あり	なし

### 指導・内容

安全作業で行われていました。引き続きよろしくお願ひ致します。

