

安全パトロール報告書

| | |
|------|-----------------------------|
| 日 時 | 令和 4 年 9 月 7 日 午前 9 時 33 分頃 |
| 場 所 | 大阪府中央区瓦町3丁目4-8 アサヒビル |
| 作業内容 | 窓ガラス清掃 ブランコ作業 |
| 会員区分 | 会員 <u>非会員</u> |

安全対策内容

| | | |
|-------------------|-------------|-----------|
| ① ライフラインの設置確認 | あり | なし |
| ② メインロープの強度等の認識確認 | あり | なし |
| ③ 調査及び記録表の確認 | あり | 手元になし なし |
| ④ 作業計画書の確認 | あり | 手元になし なし |
| ⑤ 作業指揮者の確認 | あり | なし |
| ⑥ 墜落制止用器具の使用確認 | あり | フルハーネス なし |
| ⑦ 保護帽の確認 | あり | なし |
| ⑧ 作業開始前点検の確認 | あり | なし |
| ⑨ 特別教育の受講確認 | あり | なし |
| ⑩ 用具落下防止の確認 | あり | なし |
| ⑪ 立入禁止区域(案)の確認 | あり | なし |
| ⑫ 歩行者誘導員の確認 | あり | なし |
| ⑬ ロープ養生の確認 | あり | なし |
| ⑭ 下降器の種類 | ジェットマン | |
| ⑮ 使用ロープの種類 | セミスタティックロープ | |

指導・内容

・入り口付近だったので、第三者の配慮を考えて誘導委員の配置をして頂く様、注意喚起をした。



安全パトロール報告書

| | |
|------|----------------------------|
| 日時 | 令和 4 年 9月 7日 午前 10 時 00 分頃 |
| 場所 | 大阪市北区堂島浜1丁目4-16 アクア堂島 |
| 作業内容 | 常設ゴンドラによるガラス清掃 |
| 会員区分 | 非会員 |

安全対策内容

| | | |
|----------------|----|----|
| ① 保護帽の着用 | あり | なし |
| ② 墜落制止用器具の使用確認 | あり | なし |
| ③ 墜落阻止器具の使用確認 | あり | なし |
| ④ 用具落下防止の確認 | あり | なし |
| ⑤ 立入禁止区域(策)の確認 | あり | なし |
| ⑥ 歩行者誘導員 | あり | なし |

指導・内容

カラーコーンに表示があればなお良好です。
これからも安全作業に心がけてください。

