

安全パトロール報告書

日時	令和 5 年 7 月 28 日	午前 9 時 00 分頃
場所	JR神戸駅周辺 東成ビル	
作業内容	ロープ作業によるガラス清掃	
会員区分	非会員	

安全対策内容

① 保護帽の着用	あり	なし
② 墜落制止用器具の使用確認	あり	なし
③ 墜落阻止器具の使用確認	あり	なし
④ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	あり	なし
⑥ 歩行者誘導員	あり	なし

指導・内容

ロープ作業は安全作業で行われていましたが、歩行者誘導員に保護帽着用を促しました。



安全パトロール報告書

日 時	令和 5 年 7 月 28 日	午前 9 時 30 分頃
場 所	神戸市栄町 日栄ビル	
作業内容	ロープ作業によるガラス清掃	
会員区分	非会員	

安全対策内容

① 保護帽の着用	あり	なし
② 墜落制止用器具の使用確認	あり	なし
③ 墜落阻止器具の使用確認	あり	なし
④ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	あり	なし
⑥ 歩行者誘導員	あり	なし

指導・内容

ロープ作業を確認することはできませんでしたが、歩行者誘導員配置お願いしますと促しました



安全パトロール報告書

日時	令和 5 年 7 月 28 日	午前 10 時 30 分頃
場所	アリストンホテル神戸	
作業内容	ロープ作業によるガラス清掃	
会員区分	会員	

安全対策内容

① 保護帽の着用	あり	なし
② 墜落制止用器具の使用確認	あり	なし
③ 墜落阻止器具の使用確認	あり	なし
④ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	あり	なし
⑥ 歩行者誘導員	あり	なし

指導・内容

安全作業で行われていました。引き続きよろしくお願い致します。

