

## 安全パトロール報告書

日 時	令和 5 年 9 月 27 日	午前 9 時 30 分頃
場 所	恵和ビル 近鉄奈良駅前	
作業内容	ロープ作業によるガラス清掃	
会員区分	非会員	

### 安全対策内容

① 保護帽の着用	あり	なし
② 墜落制止用器具の使用確認	あり	なし
③ 墜落阻止器具の使用確認	あり	なし
④ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	あり	なし
⑥ 歩行者誘導員	あり	なし

### 指導・内容

ロープ作業は安全作業で行われていましたが、歩行者誘導員配置お願いしますと促しました

