

安全パトロール報告書

日 時	令和 5 年 7 月 26 日	午前 9 時 50 分頃
場 所	長堀佐野ビル	
作業内容	窓ガラス清掃	
会員区分	会員	(非)会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	(あり)	なし
② メインロープの強度等の認識確認	(あり)	なし
③ 調査及び記録表の確認	(あり)	手元になし
④ 作業計画書の確認	(あり)	手元になし
⑤ 作業指揮者の確認	(あり)	なし
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	(あり)	なし
⑦ 保護帽の確認	(あり)	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	(あり)	なし
⑨ 特別教育の受講確認	(あり)	なし
⑩ 用具落下防止の確認	(あり)	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	(あり)	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	(あり)	なし
⑬ ロープ養生の確認	(あり)	なし
⑭ 下降器の種類	リゲ	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

誘導員に保護帽の着用をお願い致します。



安全パトロール報告書

日時	令和 5年 7月 26日 午前 9時 50分頃
場所	大阪市北区 梅田ダイビル
作業内容	脚立作業でのガラス清掃
会員区分	会員

安全対策内容

① 保護帽の着用	あり	なし
② 墜落制止用器具の使用確認	あり	なし
③ 墜落阻止器具の使用確認	あり	なし
④ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	あり	なし
⑥ 歩行者誘導員	あり	なし

指導・内容

10尺脚立を使用した作業だったのでや移動式組み立て足場及び伸縮ポールなどに作業変更してもらおうよう注意喚起をしました。



安全パトロール報告書

日 時	令和 5 年 7 月 26 日 午前 10 時 20 分頃	
場 所	淀屋橋フリースタワー	
作業内容	窓ガラス清掃	
会員区分	会員	(非)会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	(あり)	なし
② メインロープの強度等の認識確認	(あり)	なし
③ 調査及び記録表の確認	(あり)	手元になし
④ 作業計画書の確認	(あり)	手元になし
⑤ 作業指揮者の確認	(あり)	なし
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	(あり)	なし
⑦ 保護帽の確認	(あり)	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	(あり)	なし
⑨ 特別教育の受講確認	(あり)	なし
⑩ 用具落下防止の確認	(あり)	なし
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	(あり)	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	(あり)	なし
⑬ ロープ養生の確認	(あり)	なし
⑭ 下降器の種類	未確認	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	

指導・内容

安全に作業を行われていました。引き続きよろしくお願い致します。



安全パトロール報告書

日時	令和 5年 7月 26日 午前 10時 50分頃
場所	大阪府中央区 野村不動産
作業内容	ゴンドラによるガラス清掃
会員区分	非会員

安全対策内容

① 保護帽の着用	あり	なし
② 墜落制止用器具の使用確認	あり	なし
③ 墜落阻止器具の使用確認	あり	なし
④ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	あり	なし
⑥ 歩行者誘導員	あり	なし

指導・内容

安全作業でした。引き続きよろしくお願ひ致します。



安全パトロール報告書

日時	令和 5年 7月 26日 午前 10時 50分頃
場所	カーニープレイス本町
作業内容	ゴンドラによるガラス清掃
会員区分	会員

安全対策内容

① 保護帽の着用	あり	なし
② 墜落制止用器具の使用確認	あり	なし
③ 墜落阻止器具の使用確認	あり	なし
④ 用具落下防止の確認	あり	なし
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	あり	なし
⑥ 歩行者誘導員	あり	なし

指導・内容

安全に作業されていました。

熱中症に注意して作業をしてください。

