

## 安全パトロール報告書

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 日 時  | 令和 6年 7月 26日 午前 9時 20分頃 |
| 場 所  | 北区 梅田 千代田ビル西館           |
| 作業内容 | ロープ作業                   |
| 会員区分 | 会員                      |

### 安全対策内容

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ① ライフラインの設置確認     | あり                |
| ② メインロープの強度等の認識確認 | あり                |
| ③ 調査及び記録表の確認      | あり                |
| ④ 作業計画書の確認        | あり                |
| ⑤ 作業指揮者の確認        | あり                |
| ⑥ 墜落制止用器具の使用確認    | あり                |
| ⑦ 保護帽の確認          | あり                |
| ⑧ 作業開始前点検の確認      | あり                |
| ⑨ 特別教育の受講確認       | あり                |
| ⑩ 用具落下防止の確認       | あり                |
| ⑪ 立入禁止区域(案)の確認    | あり                |
| ⑫ 歩行者誘導員の確認       | あり                |
| ⑬ ロープ養生の確認        | あり                |
| ⑭ 下降器の種類          |                   |
| ⑮ 使用ロープの種類        | セミスタティックロープ10.5mm |

### 指導・内容

- \* 安全に作業を行っていました
- \* 熱中症対策取り組んでおられました

