

## 安全パトロール報告書

日 時	令和 6年 7月 26日 午前 10時 00分頃
場 所	中央区 本町 丸武本町ビル
作業内容	ロープ作業
会員区分	非会員

### 安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり
② メインロープの強度等の認識確認	あり
③ 調査及び記録表の確認	あり
④ 作業計画書の確認	あり
⑤ 作業指揮者の確認	あり
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	あり
⑦ 保護帽の確認	あり
⑧ 作業開始前点検の確認	あり
⑨ 特別教育の受講確認	あり
⑩ 用具落下防止の確認	あり
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり
⑫ 歩行者誘導員の確認	あり
⑬ ロープ養生の確認	あり
⑭ 下降器の種類	CTスパロー
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ 10.5mm

### 指導・内容

\* 安全に作業が行われていました

\* 熱中症に気を付けてください

