

安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 24 年 10 月 24 日 午前 9 時 31 分頃
- 2 安全パトロール場所 兵庫県神戸市 ○○ビル
- 3 作業内容 ブランコ・ゴンドラによる窓ガラス清掃
- 4 KGA 会員 区分 非会員
- 5 安全対策 内容

	ブランコ	ゴンドラ
1】 ヘルメット	着用	着用
2】 安全帯	装着 (A 種)	上部作業中のため未確認
3】 ライフライン	なし	— (常設型)
4】 墜落防止器具	なし	—
5】 用具落下防止	使用	使用
6】 立入禁止区域 (索)	使用	使用
7】 歩行者誘導員	あり(兼用)	—
8】 ロープ養生	使用	—
9】 下降器	ジェットマン	—
10】 使用ロープ	セミスティックロープ 2 本吊り	—

6 ま と め

荷重のかかっていないライフラインを、地上までたらし

墜落阻止器具を使用してください。

ブランコ、ゴンドラそれぞれに歩行者誘導員をつけてください。

引き続き安全作業をお願い致します。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 24 年 10 月 24 日 午前 9 時 54 分頃
- 2 安全パトロール場所 兵庫県神戸市 ○○ビル
- 3 作業内容 ブランコによる窓ガラス清掃
- 4 KGA 会員 区分 会員【ビルメンテナンス CHECK】
- 5 安全対策 内容

ブランコ

- | | | | | |
|-----|------------|-------------|-------|-------|
| 1】 | ヘルメット | 着用 | | |
| 2】 | 安全帯 | 装着 (フルハーネス) | | |
| 3】 | ライフライン | 使用 | | |
| 4】 | 墜落防止器具 | 使用 (アサップ) | | |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 | | |
| 6】 | 立入禁止区域 (索) | 使用 | | |
| 7】 | 歩行者誘導員 | あり | | |
| 8】 | ロープ養生 | 使用 | | |
| 9】 | 下降器 | ジェットマン | | |
| 10】 | 使用ロープ | セミスタティックロープ | 11 mm | 2 本吊り |
| | ライフライン | セミスタティックロープ | 11 mm | 1 本吊り |

6 ま と め

模範的な作業方法でしたので
引き続きご安全に作業してください。
とお伝えしました。



安全パトロール報告書

- | | | |
|---|-----------|---------------------------------|
| 1 | 安全パトロール日時 | 平成 24 年 10 月 24 日 午前 10 時 29 分頃 |
| 2 | 安全パトロール場所 | 兵庫県神戸市 ○○ビル |
| 3 | 作業内容 | ゴンドラによる窓ガラス清掃 |
| 4 | KGA会員 区分 | 非会員 |
| 5 | 安全対策 内容 | |

	ゴンドラ
1】 ヘルメット	着用
2】 安全帯	装着 (A 種)
3】 ライフライン	— (常設型)
4】 墜落防止器具	—
5】 用具落下防止	使用
6】 立入禁止区域 (索)	使用
7】 歩行者誘導員	なし (敷地内につき)
8】 ロープ養生	—
9】 下降器	—
10】 使用ロープ	—

6 ま と め

ビルオーナー様に了解済みということで歩行者誘導員がありませんでした。ひき続きご安全に作業してください。とお伝えしました。

