

安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成24年11月9日 午前9時08分頃
- 2 安全パトロール場所 四条〇〇ビル
- 3 作業内容 ブランコによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分 非会員
- 5 安全対策 内容

ブランコ

- 1】 ヘルメット 着用
- 2】 安全帯 使用 (フルハーネス)
- 3】 ライフライン 使用
- 4】 墜落防止器具 使用 (バックアップ)
- 5】 用具落下防止 使用
- 6】 立入禁止区域 (索) 使用
- 7】 歩行者誘導員 あり
- 8】 ロープ養生 あり
- 9】 下降器 ジェットマン
- 10】 使用ロープ セミスタティックロープ2本吊り

- 6 ま と め ブランコ作業に対しては特に問題ありませんでした。
保安誘導員がヘルメットをかぶっていなかったため、
ヘルメットの着用をしていただくよう指導致しました。

