

安全パトロール報告書

- | | | |
|---|-----------|----------------------|
| 1 | 安全パトロール日時 | 平成24年10月24日 午前9時23分頃 |
| 2 | 安全パトロール場所 | 〇〇ビル |
| 3 | 作業内容 | ゴンドラによるガラス清掃 |
| 4 | KGA会員 区分 | 非会員 |
| 5 | 安全対策 内容 | |

ゴンドラ

- | | | |
|----|------------|---------|
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | 使用 |
| 3】 | ライフライン | — (常設型) |
| 4】 | 墜落防止器具 | — |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域 (索) | 使用 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | 有り |
| 8】 | ロープ養生 | なし |

- 6 ま と め 特に問題有りませんでした。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 24 年 10 月 24 日 午前 9 時 53 分頃
- 2 安全パトロール場所 レジデンス〇〇
- 3 作 業 内 容 ゴンドラによるガラス清掃
- 4 K G A 会 員 区 分 会 員 【 建 誠 商 会 】
- 5 安全対策 内容

		ゴンドラ
1】	ヘルメット	着用
2】	安全帯	着用
3】	ライフライン	— (常設型)
4】	墜落防止器具	—
5】	用具落下防止	使用
6】	立入禁止区域 (索)	使用
7】	歩行者誘導員	有り
8】	ロープ養生	—
9】	下降器	—
10】	使用ロープ	—

- 6 ま と め 特に問題有りませんでした。





安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 24 年 10 月 24 日 午前 10 時 20 分頃
- 2 安全パトロール場所 ○○○ビル
- 3 作 業 内 容 ゴンドラによるガラス清掃
- 4 K G A 会 員 区 分 会 員 【上田美装工業（有）】
- 5 安全対策 内容

ゴンドラ

- | | | |
|-----|-----------|--------|
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | 装着 |
| 3】 | ライフライン | —（常設型） |
| 4】 | 墜落防止器具 | — |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域（索） | 使用 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | あり |
| 8】 | ロープ養生 | — |
| 9】 | 下降器 | — |
| 10】 | 使用ロープ | — |

- 6 ま と め 全般的に安全に作業しておられたので
そのまま気を付けて作業して下さいと伝えました。



安全パトロール報告書

- 1 安全パトロール日時 平成 24 年 10 月 24 日 午前 10 時 32 分頃
- 2 安全パトロール場所 ○○ビル
- 3 作 業 内 容 ブランコによるガラス清掃
- 4 KGA会員 区分 会員【(有) 和光建装】
- 5 安全対策 内容

ブランコ

- | | | |
|-----|------------|-------------------|
| 1】 | ヘルメット | 着用 |
| 2】 | 安全帯 | 装着 (フルハーネス) |
| 3】 | ライフライン | 使用 |
| 4】 | 墜落防止器具 | 使用 |
| 5】 | 用具落下防止 | 使用 |
| 6】 | 立入禁止区域 (索) | 使用 |
| 7】 | 歩行者誘導員 | あり |
| 8】 | ロープ養生 | 使用 |
| 9】 | 下降器 | ジェットマン |
| 10】 | 使用ロープ | セミスタティックロープ 1 本吊り |
| | ライフライン | ダイナミックロープ 1 本吊り |

- 6 ま と め KGA ブランコ講習会受講済み企業だったため、特に注意する点も、なく模範的な作業方法でしたのでひき続きご安全に作業してください。と伝えました。

